

(件名) 台風第19号による被害状況について【第22報】
(11月15日12時現在)

1 人的・物的被害の状況

市 町	人的被害					物的被害 (単位:棟数)						
	死者		行方不明	重傷	軽傷	住 家					非住家	
	うち 災害関連死					全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
下田市					3			21	6	45		
河津町							1	1				
南伊豆町								30		6		15
松崎町									7	11		
西伊豆町								21	1	38	1	20
沼津市								<u>41</u>	41	125	20	7
熱海市								<u>23</u>				
三島市				1				23	4	69	12	19
富士宮市								<u>11</u>				
伊東市				1			<u>3</u>	<u>69</u>				1
富士市								25				
御殿場市	1				1			3	6	3	2	
裾野市								1		16	4	
伊豆市※						2		3	4	5	1	30
伊豆の国市※							<u>1</u>	<u>20</u>	<u>299</u>	<u>297</u>		16
函南町※						2	3	<u>50</u>	262	128	5	132
清水町									4	4	2	6
小山町							3	3	8	4		6
静岡市	1	1				1		<u>52</u>	<u>34</u>	<u>82</u>		
島田市									8	14		
焼津市									221	522		
藤枝市								7	33	51		
牧之原市	1							7	12	91	5	14
吉田町									4	73		89
磐田市												1
袋井市									5	54		2
掛川市									5	20		2
御前崎市					1							
菊川市									24	123	8	
計	3	1	0	2	5	5	<u>11</u>	<u>411</u>	<u>988</u>	<u>1,781</u>	60	360

※伊豆の国市、函南町に災害救助法の適用を決定

(1号適用 適用日:10月12日(災害発生日))

※伊豆市、伊豆の国市、函南町に被災者生活再建支援法の適用を決定

(適用日:10月12日(災害発生日))

2 県・市の配備体制

静岡県：情報収集体制（11/15 災害対策本部から移行）

函南町：災害対策本部

伊豆の国市：災害対策本部（11/11 17:00廃止）

3 県の市町への支援

(1) 応急対策

実施内容	対象市町	実施期間
災害対策本部運営、災害救助法の運用を助言するため、連絡幹部を派遣	伊豆の国市 函南町	10/17～10/25 10/17～10/31
住家被害認定調査の説明会を実施	全市町	10/17
被害現場での住家被害認定調査の説明会を実施	伊豆の国市 函南町	10/24 10/23
住家被害認定業務の応援職員を派遣 (県内市町職員を含む)	伊豆の国市 函南町	10/24～11/1 10/23～10/30
健康指導・健康相談のため、保健師・栄養士を派遣	伊豆の国市	10/28～11/8
健康指導・健康相談のため、保健師を派遣	函南町	11/11～11/15

(2) 復旧・復興対策

実施内容	対象市町	実施期間
被災箇所の調査、査定設計書の作成のため、土木技術職員を派遣	伊豆市 伊豆の国市 函南町	10/24～ (一箇月程度)
災害廃棄物の処理方法の助言、補助金申請事務の支援のため、職員を派遣	伊豆の国市	10/28、11/1 (今後要請があれば適宜支援)
被災住宅の応急修理に係る書類審査のため、建築技術職員を派遣	伊豆の国市 函南町	11/6～11月末

※県災害対策本部の廃止に伴い、台風第19号に関する定期的な報道提供は終了します。
お問い合わせには随時対応いたしますので、054-221-2072（危機対策課）にご連絡ください。

暮らし・環境部所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

施設等区分	被害の概況	対応	被害額
県営住宅	<ul style="list-style-type: none"> 県営住宅小山第2団地（駿東郡小山町生土）の住棟周辺の宅盤が、鮎沢川の護岸決壊により削られ、住棟（3号棟）が危険な状態となった。 けが人等の情報はなし。 	<ul style="list-style-type: none"> 3号棟の入居者の安全を確保するため、消防等が、入居者を団地集会所に避難誘導した。4号棟の入居者については任意で避難した。（13日までの応急対応→現在は避難解消） 10/13（日）、第1回入居者説明を行い応急避難用鍵渡し。 10/20（日）、第2回入居者説明を行い、今後の復旧工事、入居者対応を説明。 決壊した護岸は、11/5に応急復旧工事を終え、現在本復旧工事に向けた調査中。 	調査中
自然ふれあい施設等	<ul style="list-style-type: none"> 県民の森（静岡市葵区岩崎）において外灯1箇所が破損 	<ul style="list-style-type: none"> 今後修繕対応の予定。 	調査中
	<ul style="list-style-type: none"> 榛原ふるさとの森（牧之原市切山）において土砂が池に流入・堆積。 	<ul style="list-style-type: none"> 復旧方法を検討中。 	調査中
	<ul style="list-style-type: none"> 有度山北麓（静岡市駿河区谷田）において倒木3本が発生。 	<ul style="list-style-type: none"> 倒木除去済み。 	294千円
	<ul style="list-style-type: none"> 田中山県営林（伊豆の国市田中山）において土砂崩壊・倒木が発生。 林道東光寺支線（島田市東光寺）において路肩決壊。 	<ul style="list-style-type: none"> 今後復旧工事を実施予定。 復旧方法を検討中。 	584千円 4,000千円（概算）

施設等区分	被害の概況	対応	被害額
一般廃棄物処理施設	<ul style="list-style-type: none"> 一色清掃工場（志太広域事務組合）において、地下室が浸水。 環境保全センター（牧之原市御前崎市広域施設組合）において計量システムの不具合発生。 三島市清掃センターにおいて倒木発生 伊東市御石ヶ沢最終処分場において、遮水シート及び保護マットに剥がれが発生。 伊豆市年川一般廃棄物最終処分場において、法面の一部が崩壊。 	<ul style="list-style-type: none"> <u>復旧済み。</u> <u>復旧済み。</u> 倒木除去済み。 今後修復対応の予定。 今後修復対応の予定。 	<ul style="list-style-type: none"> <u>費用なし（自前処理）</u> <u>費用なし（自前処理）</u> 費用なし（自前処理） 調査中 1,200千円
災害廃棄物の処理	<ul style="list-style-type: none"> 15市7町（沼津市、三島市、焼津市、藤枝市、御殿場市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、伊東市、伊豆市、静岡市、島田市、掛川市、袋井市、下田市、東伊豆町、西伊豆町、函南町、小山町、清水町、南伊豆町、吉田町）で災害廃棄物の発生を確認 	<ul style="list-style-type: none"> 15市7町のうち、5市3町（伊東市、菊川市、伊豆の国市、伊豆市、沼津市、西伊豆町、函南町、小山町）で、仮置場を設置しているほか、地区の集積所の設置や直接搬入により廃棄物を受け入れている。今後、各市町において受け入れた廃棄物の処理を進めていく。 	調査中
水道施設	<ul style="list-style-type: none"> 4市4町（熱海市、伊豆市、伊豆の国市、河津町、南伊豆町、函南町、小山町、三島市）で断水発生。 	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水箇所については、自家発電により応急対応。配管の損傷等によるものについては、給水車による給水を実施。（応急対応） 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 最大約11,700戸に影響 	<ul style="list-style-type: none"> 全市町で断水解消。 	調査中
	<ul style="list-style-type: none"> 函南町にて、水道管が破損（φ100 L=60m）（断水発生なし） 	<ul style="list-style-type: none"> 仮復旧済。 今後本復旧対応の予定。 	
	<ul style="list-style-type: none"> 伊豆市にて、水管橋が破損（φ50 L=70m）（断水発生なし） 	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤー吊りにて仮復旧済。 今後市において補修対応予定。 	調査中

文化・観光部所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

施設等区分	被害の概況	対応	被害額
観光施設	<p>【県管理】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・須崎遊歩道 <u>落石・落石防護柵破損・転落防止柵破損・路面舗装破損・倒木</u> ・タライ岬遊歩道 崩土・落石防護柵破損 ・天城歩道・踊り子歩道 <u>落石・木橋流出</u> ・太郎杉歩道 倒木 ・南伊豆歩道 倒木・落石・看板破損 ・城ヶ崎自然研究路 <u>倒木・遊歩道路面舗装破損</u> ・田中親水園地 トイレ配電盤転倒 ・西伊豆歩道（今山コース）倒木 	被災箇所 通行止 <u>復旧中</u>	<u>22,000</u> <u>千円</u>
	<p>【市町管理】</p> <p>（下田市）白浜原田トイレ屋根破損、長田トイレ水道管破損、鍋田浜トイレ半壊、旧澤村邸雨漏り・崩土、竜宮窟看板・柵破損</p> <p>（伊東市）按針メモリアルパーク漂着物多数、東海館屋根瓦破損、伊東マリンタウン浮棧橋電気設備破損、伊東オレンジビーチ手すり・ベンチ破損、一碧湖手すり・ベンチ破損、<u>松川湖（梅の広場）・飛び石破損、いるか浜・漂着物堆積</u></p> <p>（沼津市）びゅうお展望室雨漏り・エントランス及びエレベーター地下浸水、我入道の渡し舟案内看板破損</p> <p>（伊豆市）独鈷の湯 支柱破損、竹林の小径倒木・垣根破損、修善寺梅林駐車場 木柵破損、虹の郷 雨漏り、桂大師 橋崩落、源範頼の墓園地の裏面崩落、旭滝棧橋付近崩落、もみじ林法面崩落、湯の国会館一部浸水、長野川歩道法面崩落、修善寺総合会館雨漏り</p> <p>（三島市）山中城堀斜面崩落、遊歩道崩土</p> <p>（函南町）道の駅・川の駅伊豆「ゲートウェイ函南」床上浸水、流木・土砂堆積、<u>湯〜とぴあ函南・雨樋破損</u></p> <p>（東伊豆町）大川、北川、熱川、片瀬、池尻地区の露天風呂破損・落石、トイレ破損、公園に土砂流出、倒木、志津摩海岸遊歩道転石・倒木、池尻海岸遊歩道破損</p>	復旧（準備）中	算定中

	<p>(河津町) 踊り子温泉会館 屋根瓦浮き、水漏れ、河津川溪流歩道 側溝蓋・手摺破損・落石、舟戸の番屋露天風呂仕切り板破損、河津浜海岸トイレ扉破損・柵破損、今井浜海岸流木散乱</p> <p>(南伊豆町) 入間千畳敷歩道崩落、道の駅下賀茂温泉湯の花喫煙所及びE V充電フェンス破損</p> <p>(西伊豆町) やまびこ荘バーベキュー棟屋根一部損壊</p> <p>(裾野市) 裾野市中央公園手すり破損</p> <p>(菊川市) 小菊荘雨漏り</p> <p>(焼津市) 大井川河口野鳥園トイレ詰まり、ハイキングコース倒木・路肩崩落</p> <p>(御前崎市) マリンパーク御前崎流木堆積、御前崎観光物産館展望室雨漏り、渚の交番駐車場照明灯破損、日向子駐車場立入防止柵破損</p> <p>(小山町) ハイキングコース 標識破損</p>	復旧（準備）中	算定中
観光施設 (続き)	<p>【民間管理】</p> <p>(沼津市) 観光施設：5施設 雨漏り、看板破損等</p> <p>(熱海市) 観光施設：1施設 遊覧船故障、栈橋破損</p> <p>(西伊豆町) 宿泊施設：2施設 屋根、配管等破損</p> <p>(函南町) <u>宿泊施設：2施設 浸水、設備故障</u> <u>観光施設：4施設 床上浸水、流木・土砂の堆積</u></p> <p>(下田市) 宿泊施設：6施設 施設破損、雨漏り等 観光施設：1施設 雨漏り</p> <p>(焼津市) 宿泊施設：2施設 床下浸水等 観光施設：5施設 浸水、倒木、施設破損等</p> <p>(御殿場市) 宿泊施設：1施設 施設破損、橋流出、浸水 観光施設：1施設 施設地盤の崖崩れ</p> <p>(菊川市) 宿泊施設：1施設 雨漏り 観光施設：1施設 崩土</p> <p>(伊豆の国市) 宿泊施設：9施設 雨漏り、倒木、施設破損等 観光施設：2施設：停電、雨漏り</p>	復旧（準備）中	算定中

観光施設 (続き)	<p>(河津町) 宿泊施設：5施設 施設破損、倒木、備品破損等 (南伊豆町) 宿泊施設：<u>11</u>施設 施設破損 観光施設：<u>4</u>施設 施設破損、海水浸水等 (東伊豆町) 宿泊施設：22施設 施設破損、備品破損等 観光施設：3施設 備品破損、施設破損等 (吉田町) 観光施設：1施設 倒木 (小山町) 宿泊施設：1施設 施設破損 観光施設：8施設 看板破損、倒木等 (伊豆市) 宿泊施設：17施設 床上浸水、施設破損等 観光施設：1施設 地盤崩落、土砂流入等 (伊東市) 宿泊施設：10施設 施設破損、雨漏り等 (掛川市) 観光施設：4施設 施設破損、雨漏り等 (牧之原市) 観光施設：1施設 屋外照明破損、支柱折れ <u>(浜松市)</u> <u>観光施設：4施設 建物破損、砂利・立木の堆積等</u></p>	復旧(準備)中	算定中
	<p>【駿豆水道断水影響】 ※断水の影響により休業していた熱海市内17施設及び函南町内1施設の宿泊施設は断水解消により営業再開</p>	—	—
	<p>【その他】 ※帰宅困難となった観光客(約20名)については、市内ホテルにて受け入れ(熱海市) ※台風接近に伴い事前に外国人宿泊客を河津駅まで移送(河津町) ※交通機関運休のため、宿泊者の延泊(下田市) ※営業不能のため、他施設へ宿泊者を振替(南伊豆町) ※台風直撃及び交通機関の計画運休の情報を宿泊客へお知らせし、宿泊施設から事前キャンセルを促した。(伊豆市) ※宿泊予約のキャンセル(19,000名以上) ※林道東俣線(静岡市管理)路肩崩壊により、南アルプス榎島ロッジで登山客6名足止め →15日(火)に徒歩により下山。</p>	—	—

日本平夢テラス	<p>【開館状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10月12日(土)は、終日閉館 ・10月13日(日)は、10時30分開館、17時閉館 ・10月14日(月)以降は、通常開館 <p>【施設等被害】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・坪庭のブロックに一部剥れ ・前庭植木間通路が一部陥没 <p>【来館者の被害】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害なし 	修繕手配中 立入禁止措置	38千円
コンベンション ぬまづ	<p>【開館状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10月12日(土)は、17時閉館 ・10月13日(日)以降は、通常開館 <p>【施設被害】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックヤード側(職員詰所等)のエアコン室外機の故障 ・複数個所にて雨漏り <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨漏りによる人的被害や催事への影響はなし ・催事は、12日(土)は1件実施(準備のための利用)、12件キャンセル。13日(日)は6件実施、1件キャンセル。 ・キラメッセぬまづでも雨漏りあり、12日(土)に4件の催事キャンセルあり。 	エアコン室外機は指定管理者が修理済み。 雨漏りは対応検討中。	エアコン室外機： 134千円 雨漏りについては調査中
駿河湾フェリー	<p>【運航状況】</p> <p>10月11日(金)から13日(日)まで全便欠航 ※14日(月)第1便から運航開始</p> <p>【施設等被害】</p> <p>○清水港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・網取詰所損壊(使用可能のため使用中) ・台船一部損傷(使用可能のため使用中) ・陸電ケーブル損傷 <p>・台船木製車路一部損傷(使用可能のため使用中)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内看板流出 ・無線機流出 <p>○土肥港 損傷なし</p>	取壊新設 ドック時修繕 仮復旧 現状維持 新規作成 購入	1,100千円 1,500千円 仮復旧 90千円 本復旧 700千円 不要 45千円 150千円

富士山静岡空港	<p>【運航状況】 10月12日（土）は全便運休 10月13日（日）は4便欠航 FDA181便（静岡→出雲） FDA141便（静岡→福岡） ANA1262便（新千歳→静岡） ANA1263便（静岡→那覇） 10月14日（月）以降は通常運航</p> <p>【施設等被害】 ・空港本体南側法面で小崩落（15m程度）あり（運航に支障なし）</p>	—	—
スポーツ関連施設	<p>【開館状況】 ・10月12日（土）は、県有4施設（県立水泳場、県立富士水泳場、県立武道館、富士宮ソフトボール場）で臨時休館。 ・10月13日（日）以降は通常開館</p> <p>【施設等被害】 ・オリンピック関連施設であるCSC管理棟出入口及びベロドローム西側駐車場出入口付近で斜面崩落</p> <p>・オリンピックMTBコースに軽微な被害</p>	— 立入禁止措置済み 簡易工事で復旧可能	調査中
文化関係施設	<p>【開館状況】 ・10月12日（土） 県立美術館、ふじのくに地球環境史ミュージアム、富士山世界遺産センター：臨時休館 グランシップ：開館 SPAC：公演取りやめ ・10月13日（日）以降 県立美術館、ふじのくに地球環境史ミュージアム、グランシップ：通常開館 SPAC：公演実施</p> <p>【施設等被害】 ・埋蔵文化財センターで、換気口落下、機械室雨樋破損、外壁からの浸水等（開館に支障なし）</p> <p>・ふじのくに地球環境史ミュージアムとグランシップは一部雨漏りがあったが開館に支障なし</p>	— 換気口修繕予定 機械室雨樋：外壁からの浸水現状維持	換気口修繕費26千円

<p>国・県 指定文化財</p>	<p>【国指定重要文化財（建造物）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧日向家熱海別邸（熱海市）：地下室の天井、壁から漏水が複数箇所あるが、浸みている程度。 <p>【国指定史跡】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山中城跡（三島市）：堀の法面が崩落 ・葦山反射炉（伊豆の国市）：発掘調査中の壁が一部崩落、反射炉自体には被害なし ・箱根旧街道（三島市）：倒木複数 ・箱根旧街道（函南町）：三島市側の斜面から土砂崩れが発生し、旧街道道路敷内に土砂が流入。 ・<u>三島市側の斜面から新たな土砂崩れが発生し、旧街道道路敷内に土砂が流入。（10月16日の現地調査では被害が確認できなかったことから、11月12日の現地調査までの間に発生したとみられる。台風19号の影響によって地盤が緩んだことが原因とみられる。）</u> ・北江間横穴群（伊豆の国市）：倒木1本 ・小島陣屋跡（静岡市）：倒木1本 <p>【国指定名勝】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三保松原（静岡市）：海岸の砂が抉られ、倒木及び松の根が露出 ・旧沼津御用邸苑地（沼津市）：松の木1本倒木 <p>【国登録有形文化財】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧井上公爵家熱海別邸（清光園）（熱海市）：雨漏り1箇所 ・旧マッケンジー住宅（静岡市）：雨漏り、地下室が10cm程度浸水 ・旧中川家住宅（伊豆の国市）：雨漏り多数、2階ベランダの雨どいが落下 <p>【県指定有形文化財】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧上野家住宅（伊豆の国市）：1個所で雨漏り。 	<p>漏水は止まっているため、経過観察</p> <p>立入り禁止措置、対応検討中</p> <p>崩落防止養生を実施</p> <p>緊急で片付け</p> <p>旧街道の一部区間で通行止めを実施。土砂の撤去を検討中。</p> <p><u>通行止め区間内のため、通行止めを継続中</u></p> <p>立入り禁止措置 対応予定</p> <p>対応検討中</p> <p>撤去済み</p> <p>経過観察中</p> <p>現状復旧済</p> <p>対応予定</p> <p>所有者、市が対応予定</p>	<p>調査中</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<p>国・県 指定文化財 (続き)</p>	<p>【県指定史跡】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吉田松陰寓寄処（下田市）：史跡入り口にある冠木門が倒壊。茅葺屋根の一部が強風で飛ばされた ・三池平古墳（静岡市）：古墳に被害はなかったが、古墳から流れた雨水が近隣の畑に流れ込み、畑の土が流出 ・赤門上古墳（浜松市）：古墳に生えている木が1本倒木 <p>【県指定天然記念物】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・富士岡地藏堂のイチョウ（富士市）：枝が折れて落下。折れて吊り下がっている枝もある ・東山のサイカチ（御殿場市）：主幹が根元から2m辺りで折れた 	<p>倒壊した門を撤去、茅葺屋根は現状のまま</p> <p>流出土砂撤去。仮置き土砂の撤去を検討中 撤去業者手配中</p> <p>撤去業者手配中</p> <p>落下した枝撤去済み、吊り下がっている枝の対応は検討中 (裁断を検討中)</p>	<p>調査中</p>
<p>私立学校</p>	<p>【施設等被害】 (中部)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高等学校で、雨漏りによる浸水 ・高等学校で、雨漏りと窓ガラス破損 ・幼稚園で、雨漏りと窓ガラス破損 ・幼稚園で、窓ガラス破損 ・専門学校で、雨漏りによりエントランスの天井ボード落下 ・専門学校で、雨漏り <p>(東部)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園で、保育室屋根の棟包みトタン3枚破損 ・専門学校で、駐輪場の屋根が破損 	<p>—</p>	<p><u>3,100千円</u></p>
<p>県立大学</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・静岡県立大学の教職員住宅（清水区折戸）駐車場の一部が陥没。 	<p>仮復旧済み</p>	<p>—</p>

健康福祉部所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

施設等区分	被害の概況	対応
病院	(停電) ・函南町 1施設 ・三島市 1施設 ・静岡市 1施設 (病院前冠水) ・静岡市 1施設 (浸水) ・藤枝市 1施設 (漏水) ・清水町 1施設	・復旧済み
診療所	(床上浸水) 歯科診療所 ・東部・中部保健所管内 1施設	・機器等の浸水により診療不可
	(床上浸水) 歯科診療所 ・東部・中部保健所管内 2施設	・復旧済み
	(床下浸水) 歯科診療所 ・東部・中部・西部保健所管内 5施設	
	(床下浸水) 診療所 ・東部保健所管内 1施設	
	(断水) 診療所 ・熱海保健所管内 1施設	
(床上浸水) 診療所 ・東部保健所管内 1施設		
人工透析 医療機関	(断水) ・熱海市 1施設	・復旧済み
在宅人工呼 吸器使用難 病患者	・居住地区停電中患者 1名	・復旧済み
精神科病院	(近隣河川氾濫危険水位超) ・掛川市 1施設	・被災なし

高齢者施設	<p>(床上浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・藤枝市 1 施設 ・伊豆の国市 2 施設 ・焼津市 3 施設 <p>(施設内土砂浸入)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小山町 1 施設 <p>(施設一部破損等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・富士宮市 1 施設 ・掛川市 1 施設 ・焼津市 3 施設 <p>(雨漏り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・焼津市 1 施設 ・吉田市 1 施設 ・清水町 1 施設 <p>(雨漏り・浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・焼津市 1 施設 	<p>・復旧中</p>
	<p>(断水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函南町 2 施設 ・熱海市 5 施設 <p>(浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沼津市 2 施設 ・菊川市 1 施設 ・小山町 1 施設 <p>(浸水・エレベーター故障)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小山町 1 施設 <p>(停電)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下田町 1 施設 ・東伊豆町 1 施設 ・南伊豆町 2 施設 ・西伊豆町 1 施設 ・松崎町 1 施設 <p>(停電・断水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南伊豆町 1 施設 <p>(雨漏り・施設破損等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・裾野市 1 施設 ・焼津市 1 施設 ・島田市 4 施設 ・磐田市 9 施設 ・沼津市 1 施設 ・三島市 2 施設 	<p>・復旧済み</p>

<p>障害者施設</p>	<p>(断水・停電) ・南伊豆町 2 施設</p> <p>(浸水) ・袋井市 1 施設 ・焼津市 3 施設 ・函南町 1 施設</p> <p>(雨漏り・施設破損等) ・静岡市 2 施設 ・掛川市 1 施設 ・伊豆の国市 2 施設 ・菊川市 1 施設 ・裾野市 1 施設 ・焼津市 1 施設 ・藤枝市 1 施設 ・三島市 1 施設 ・沼津市 1 施設 ・御前崎市 1 施設 ・牧之原市 1 施設 ・函南町 1 施設</p>	<p>・復旧済み</p>
<p>児童養護施設</p>	<p>(浸水) ・伊豆の国市 1 施設 (断水・雨漏り・施設損壊等) ・伊東市 1 施設 (雨漏り・施設損壊等) ・富士市 2 施設</p>	<p>・復旧済み</p>
<p>保育所等 (市町等)</p>	<p>(浸水) ・焼津市 2 施設 ・静岡市 2 施設</p> <p>(雨漏り・施設損壊等) ・焼津市 2 施設 ・三島市 4 施設 ・伊東市 2 施設 ・長泉町 1 施設 ・静岡市 7 施設 ・御殿場市 2 施設 ・伊豆の国市 1 施設 ・磐田市 1 施設 ・牧之原市 4 施設</p>	<p>(雨漏り・施設損壊等のうち) 修繕中・修繕予定施設 ・三島市 1 施設 ・伊東市 1 施設 ・静岡市 3 施設 ・静岡市 1 施設 ・磐田市 1 施設</p>

<p>医薬品関係</p>	<p>(薬局にて床上浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 焼津市 2 施設 ・ <u>沼津市 1 施設</u> ・ 三島市 1 施設 ・ 伊豆市 1 施設 ・ 伊豆の国市 1 施設 ・ <u>浜松市 1 施設</u> <p>(床下浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>沼津市 1 施設</u> ・ 伊豆市 1 施設 ・ <u>浜松市 1 施設</u> <p>(雨漏り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>焼津市 1 施設</u> <p>(駐車場土砂堆積)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>沼津市 1 施設</u> <p>県内医薬品卸・医療用ガス・医療機器・医薬品等製造業者、県赤十字血液センター いずれも被害なし</p>	<p>・ 復旧済み</p>
<p>毒劇物関係</p>	<p>倉庫内に保管していたりん化アルミニウムくん蒸剤（殺虫用・金属製の容器入り）6本（1kg/本）が浸水の影響で流出（静岡市）</p>	<p>・ 3本を回収。残り3本を探索中。</p>
<p>ホテル旅館関係</p>	<p>(断水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 熱海市 16施設前後 <p>(浸水)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 東伊豆町 2 施設 ・ 熱海市 1 施設 ・ 伊豆の国市 4 施設 ・ 御殿場市 2 施設 ・ 藤枝市 1 施設 ・ 焼津市 5 施設 <p>(停電)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 東伊豆町 3 施設 ・ 焼津市 1 施設 <p>(雨漏り・施設破損等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 下田市 4 施設 ・ 松崎町 2 施設 ・ 東伊豆町 19施設 ・ 熱海市 7 施設 ・ 伊豆市 2 施設 ・ 伊豆の国市 10施設 ・ 御殿場市 1 施設 ・ 静岡市 1 施設 ・ 藤枝市 2 施設 ・ 焼津市 4 施設 ・ 磐田市 1 施設 ・ 袋井市 3 施設 ・ 浜松市 1 施設 	<p>・ 復旧済み</p>

<p>クリーニング業 関係</p>	<p>(浸水) ・ 3 施設 (施設破損) ・ 1 施設</p>	<p>・ 調査中</p>
<p>食品営業 施設</p>	<p>(浸水) ・ 床上 4 施設 (焼津市石津保育園・ふたば保 育園(調理場)、焼津市すし 屋・スーパー) ・ 床下 4 施設 (西伊豆町土産物屋、松崎町飲 食店、函南町仕出し屋、焼津 市そうざい屋)</p>	<p>・ 復旧中</p>
<p>県有施設</p>	<p>(雨漏り) ・ 御殿場合同庁舎、中部健康福 祉センター一時保護所、吉原 林間学園、富士見学園、食肉 衛生検査所休憩所(小笠食肉セ ンター敷地内県有施設部分) (床上浸水) 食肉衛生検査所休憩所(小笠食 肉センター敷地内県有施設部 分) (一部破損) ・ 動物管理指導センター ・ 総合健康センター</p>	<p>・ 修繕検討中</p>

経済産業部所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

1 産業被害の状況

(1) 農業への被害

農林事務所	被害状況				被害面積 被害額
賀茂	(件数)				被害面積 農作物 0.3ha 被害金額 農作物 3,923千円 生産施設 9,914千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	下田市	2	10	-	
	東伊豆町	4	2	-	
	河津町	-	8	-	
	南伊豆町	2	10	-	
	松崎町	2	1	-	
	西伊豆町	4	3	-	
	計	14	34	-	
農作物被害：果樹（樹体含む）、わさび、花きの損傷 生産施設被害：ビニールハウスの倒壊、破損					
東部	(件数)				被害面積 農作物 46.0ha 被害金額 農作物 377,845千円 生産施設 335,642千円 畜産物 81千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	沼津市	29	23	-	
	三島市	35	25	2	
	函南町	54	32	-	
	伊豆市	30	-	-	
	伊東市	1	1	-	
	伊豆の国市	57	59	1	
	小山町	1	-	-	
	裾野市	-	2	-	
計	207	142	3		
農作物被害：野菜（イチゴ、トマト）、わさび、果樹（樹体）、花木の損傷等 生産施設被害：ビニールハウスの倒壊、破損、機械装置の損傷、牛舎、堆肥舎の破損 畜産被害：生乳廃棄					
富士	(件数)				被害金額 生産施設 1,580千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	富士宮市	-	22	-	
計	-	22	-		
生産施設被害：ビニールハウス破損、畜産関係施設の破損					
中部	(件数)				被害面積 農作物 0.1ha 被害金額 農作物 2,969千円 生産施設 11,386千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	静岡市	5	48	-	
	計	5	48	-	
農作物被害：わさび苗の損傷 生産施設被害：ビニールハウスの倒壊、破損、倉庫の損壊					

	(件数)				
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
志太 榛原	島田市	4	3	-	被害面積 農作物 29.7ha 被害金額 農作物 112,720千円 生産施設 100,541千円
	焼津市	4	7	-	
	藤枝市	5	4	-	
	牧之原市	2	1	-	
	吉田町	1	-	-	
	計	16	15	-	
	農作物被害：野菜（イチゴ、トマト、レタス）の冠水、損傷 ※レタスは市町ごとの地域を1件、牧之原市、吉田町は、品目ごとに地域を1件とした				
	生産施設被害：ビニールハウスの倒壊、破損、機械装置の損傷				
中遠	(件数)				被害面積 農作物 39.5ha 被害金額 農作物 27,234千円 生産施設 3,012千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	磐田市	2	2	-	
	掛川市	4	6	-	
	袋井市	-	3	-	
	御前崎市	30	15	-	
	菊川市	10	4	-	
	計	46	30	-	
農作物被害：野菜の冠水、潮風害 花き、水稻の冠水、果樹及び茶樹の損傷					
生産施設被害：ビニールハウスの破損					
西部	(件数)				被害面積 農作物 0.7ha 被害金額 農作物 955千円 生産施設 2,247千円
	市町名	農作物	生産施設	畜産	
	浜松市	1	14	-	
	湖西市	2	3	-	
	計	3	17	-	
農作物被害：野菜（チンゲンサイ等）の損傷					
生産施設被害：ビニールハウスの倒壊、破損					
東部、富士、西部	共同利用施設（農協）の一部破損				485千円
計	被害面積 116.3ha（農作物） 被害金額 990,534千円 （農作物 525,646千円、生産施設 464,322千円、畜産物 81千円、共同利用施設 485千円）				

(2) 農地への被害

施設名	被害状況	被害額 (千円)
海岸保全施設	南伊豆町：1件（堤防破損）	60,000
農地	沼津市：90件（畑 法面崩壊）	173,000
	三島市：10件（畑ほか、法面崩壊）	35,000
	御殿場市：6件（水田 法面崩壊）	5,000
	裾野市：15件（水田、畑 土砂流入）	4,000

	伊豆市：61件（水田、畑、法面崩壊ほか） 函南町：32件（畑ほか、法面崩壊、土砂流入） 小山町：146件（水田、畑 法面崩壊、土砂流入） 掛川市：7件（畑 法面崩壊） 菊川市：3件（畑 法面崩壊） 浜松市：1件（畑 法面崩壊）	163,000 85,000 203,000 115,000 22,000 1,000
農業用 施設	三島市：14件（水路法面崩壊、頭首工破損ほか） 御殿場市：3件（水路損壊ほか） 伊豆市：25件（水路損壊ほか） 伊豆の国市：4件（水路損壊ほか） 函南町：3件（水路土砂流入） 小山町：35件（水路損壊、頭首工破損ほか） 静岡市：2件（農道法面崩壊） 焼津市：2件（水門破損ほか） 藤枝市：4件（農道法面崩壊） 牧之原市：15件（農道、水路、法面崩壊） 掛川市：3件（農道、水路法面崩壊） 御前崎市：2件（農道法面崩壊ほか） 菊川市：4件（農道法面崩壊ほか） 浜松市：3件（水路、揚水機、農道）	50,000 1,000 140,000 29,000 1,000 86,000 60,000 20,000 110,000 62,000 30,000 47,000 23,000 7,000
	計	1,532,000

（3）林業への被害

項目	被害状況	被害額 (千円)
林地（治山） (55件)	(西伊豆町) 1件（土砂崩れ） (小山町) <u>25</u> 件（土砂崩れ、土砂流出） (伊豆市) 2件（土砂崩れ） (三島市) <u>2</u> 件（土砂崩れ） (函南町) <u>5</u> 件（土砂崩れ） (御殿場市) 4件（土砂崩れ） (伊豆の国市) <u>3</u> 件（土砂崩れ） (静岡市) 11件（土砂崩れ、土砂流出、県有防災林塩害） (藤枝市) 1件（土砂流出） (掛川市) 1件（土砂崩れ）	29,387 <u>507,672</u> 7,000 <u>55,000</u> <u>107,000</u> 18,000 <u>63,061</u> <u>241,846</u> 70,000 <u>8,000</u>
施設（治山）	(磐田市鮫島) 防潮堤被災 1件	835,000
施設（林道） (130路線 <u>264</u> 箇所)	(下田市) 3路線 3箇所（崩土・倒木） (西伊豆町) 1路線 1箇所（路肩決壊） (南伊豆町) 2路線 2箇所（崩土） (沼津市) 3路線 4箇所（崩土・倒木・路肩決壊） (函南町) 3路線 7箇所（崩土・法面崩壊・路肩決壊） (伊豆の国市) 7路線 13箇所（崩土・倒木・法面崩壊・路肩決壊・路面洗堀） (伊豆市) 4路線 8箇所（崩土・法面崩壊・路肩決壊） (熱海市) 1路線 1箇所（倒木） (三島市) 5路線 7箇所（崩土・路肩決壊） (裾野市) 1路線 3箇所（法面崩壊・路肩決壊） (御殿場市) 5路線 21箇所（崩土・倒木・法面崩壊・路肩決壊・路面洗堀） (小山町) 9路線 <u>94</u> 箇所（崩土・倒木・法面崩壊・路肩決壊・路面洗堀） (富士市) 25路線 25箇所（崩土・路肩決壊・路面洗堀）	592 <u>2,731</u> 2,000 <u>27,493</u> <u>18,632</u> <u>6,810</u> <u>20,079</u> 10 <u>46,737</u> <u>4,232</u> <u>68,400</u> <u>169,928</u> <u>34,671</u>

	(富士宮市) 8路線8箇所(崩土・倒木・法面崩壊・路面洗堀)	10,400
	(静岡市) 32路線34箇所(崩土・倒木・法面崩壊・路肩決壊・路面洗堀)	355,337
	(川根本町) 3路線3箇所(崩土・路肩決壊)	5,600
	(藤枝市) 1路線1箇所(崩土)	2,500
	(焼津市) 1路線2箇所(法面崩壊)	5,906
	(島田市) 1路線2箇所(路肩決壊)	8,300
	(浜松市) 15路線25箇所(崩土・路面洗堀)	4,000
施設(林業) (7件)	(伊豆市) 5件(原木しいたけほだ場土砂流入1件、原木しいたけビニールハウス一部損傷)	1,250
	(伊東市) 1件(菌床しいたけビニールハウス停電)	50
	(藤枝市) 1件(菌床しいたけビニールハウス一部損傷)	114
	計	2,737,738

(4) 水産業への被害

水産技術 研究所	被害状況				被害額 (千円)
東部	(件数)				36,110
	市町名	施設	漁船	水産物	
	伊東市	5	4	-	
	東伊豆町	2	1	-	
	下田市	12	-	-	
	南伊豆町	8	26	-	
	西伊豆町	1	1	2	
	計	28	32	2	
施設被害：高潮による施設の破損 漁船：船体の損傷 水産物：停電による斃死、大雨による斃死					
中部	(件数)				118,610
	市町名	施設	漁船	水産物	
	沼津市	1	-	-	
	函南町	-	-	1	
	富士市	-	2	-	
	静岡市	6	5	-	
	焼津市	12	5	-	
	吉田町	-	-	-	
	牧之原市	5	1	-	
	御前崎市	1	-	-	
	25	13	1		
施設被害：強風、高潮による市場破損、高潮による市場機材等の故障 漁船：船体の損傷 水産物：冠水による斃死、流出					
西部	(件数)				2,000
	市町名	施設	漁船	水産物	
	磐田市	2	-	-	
	計	2	-	-	
施設被害：高潮による市場施設等の破損					
	計				156,720

(5) 商工業への被害

市町名	被害状況	被害額 (千円)
静岡市	サービス業等 9 件 (床上浸水、屋根破損等)	3,050
熱海市	食品製造工場等 5 件 (屋根破損、機械損壊、断水等)	1,000
三島市	工業団地等 10 件 (床下浸水、機械損壊、道路崩壊等)	200,000
富士宮市	サービス業等 4 件 (倉庫・屋根破損等)	400
焼津市	水産加工団地等 111 件 (床上浸水等)	223,160
藤枝市	工業団地等 14 件 (床下浸水、機械損壊、扉破損等)	10,730
下田市	卸売業等 17 件 (床上浸水、屋根破損、設備損壊等)	60
伊豆市	ホテル・旅館等 32 件 (床上浸水、建物一部損壊、屋根破損等)	9,700
菊川市	機械製造業等 26 件 (床上浸水等)	7,330
伊豆の国市	飲食業等 31 件 (床上浸水、機械設備損壊等)	75,700
牧之原市	機械製造業等 34 件 (床上浸水、機械設備損壊等)	53,000
東伊豆町	宿泊業等 25 件 (シャッター破損、床上浸水、屋根破損等)	224,027
河津町	宿泊業等 12 件 (外壁屋根一部損壊、看板破損等)	9,450
南伊豆町	宿泊業、海産物卸小売業等 45 件 (屋根破損、機械損壊、建物半壊等)	25,190
松崎町	飲食業 1 件 (床上浸水、備品損壊)	1,500
西伊豆町	小売業等 21 件 (停電による食品廃棄、床上浸水、屋根破損等)	64,240
函南町	観光施設・食品製造業・飲食業等 87 件 (床上・床下浸水、浸水商品・在庫商品破棄、機械設備損壊、施設損壊、断水等)	166,398
小山町	小売業等 6 件 (床上浸水、土砂流入等)	210,000
	計	1,284,935

(6) 鉱山への被害

- ・ 稼行鉱山及び休廃止鉱山の被害なし。

2 県有施設の被害状況

施設名等	被害状況	被害額 (千円)
研究所 技術専門学校等	15 施設で被害 ・ 施設の雨漏り ・ フェンス等の工作物の被害 ・ 倒木等	1,554

交通基盤部所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

1 公共土木施設の災害被害報告（11月8日17時 時点）

災害被害報告 : 約132億円（298箇所）

工種	県災害		市町災害※		合 計	
	箇所数	金額(百万円)	箇所数	金額(百万円)	箇所数	金額(百万円)
道路	38	1,971	88	2,331	126	4,302
河川	91	4,557	32	931	123	5,488
海岸	6	1,250			6	1,250
砂防	12	472			12	472
地すべり						
急傾斜						
橋梁			1	10	1	10
下水道						
公園			1	5	1	5
海岸(港湾)	1	135			1	135
港湾	7	275	1	50	8	325
海岸(漁港)	1	100	1	20	2	120
漁港	5	645	13	488	18	1,133
計	161	9,405	137	3,835	298	13,240

※市町災害に政令市分（漁港除く）は含まれない。

(1) 道路

(県管理)

主な路線名	被災箇所	被災状況
(主) 熱海大仁線	伊豆市大野	路肩欠壊 L=53m
(主) 熱海函南線	田方郡函南町平井	法面崩壊 L=40m
(主) 熱海箱根峠線	田方郡函南町桑原	崩落 L=30m
		その他 35 箇所
合 計	全 38 箇所	

(県管理分 道路通行規制区間) 14日12時現在

路線名	被災箇所	被災状況
(主) 熱海大仁線	伊豆市大野	路肩欠損
(主) 熱海大仁線	伊豆の国市浮橋	路肩欠損
(主) 伊東西伊豆線	伊豆市原保橋	崩土
(主) 御殿場大井線	小山町竹之下	崩土
(主) 熱海箱根峠線	函南町桑原	崩落

4 路線 5 区間 全面通行止

(市町管理)

主な路線名	被災箇所	被災状況
(市) 月ヶ瀬吉奈線	伊豆市月ヶ瀬	法面崩壊 L=100m
(市) 下アラク池田アラク線	伊豆市年川	路肩崩壊 L=40m
(市) 葦 1115 号線	伊豆の国市葦山山木	道路崩壊 L=42m
		その他 85箇所
合 計		全 88箇所

(2) 河川・海岸

(県管理河川)

主な河川名	被災箇所	被災状況
(二) 須川	駿東郡小山町菅沼	護岸破損 L=360m
(二) 鮎沢川	駿東郡小山町生土	護岸崩壊 L=50m
(一) 安倍川	静岡市葵区横山	護岸崩壊 L=170m
		その他 88箇所
合 計		全 91箇所

(市町管理河川)

主な河川名	被災箇所	被災状況
(普) 湯船排水路	駿東郡小山町湯船	排水路破損 L=240m
(普) 入田川	裾野市茶畑	護岸崩壊 L=133m
(普) 滝沢川	駿東郡小山町小山	護岸崩壊 L=103m
		その他 29箇所
合 計		全 32箇所

(県管理海岸)

主な海岸名	被災箇所	被災状況
清水海岸	静岡市清水区三保	消波堤破損 L=100m
静岡海岸	静岡市駿河区安居	離岸堤沈下 L=400m
焼津大崩海岸	焼津市小浜	護岸破損 L=70m
		その他 3箇所
合計	全 6箇所	

(3) 砂防

(県管理)

主な砂防名	被災箇所	被災状況
興津川	静岡市清水区大平	護岸破損 L=100m
白田川支川堰口川	賀茂郡東伊豆町白田	護岸破損 L=120m
		その他 10箇所
合計	全 12箇所	

(4) 公園

(市町管理)

公園名	被災箇所	被災状況
狩野川リバーサイドパーク	伊豆の国市天野	テニスコート面陥没 L=13m
合計	全 1箇所	

※藤枝市蓮華寺池公園の崩落は工事中の箇所であったため含めていない。

(5) 港湾・港湾海岸

(県管理)

主な港湾等名	市町名	施設名	被災状況
清水港	静岡市	袖師第1船溜防波堤	直立消波ブロック倒壊 L=21m
御前崎港	御前崎市	防波堤(B)	消波ブロック沈下 L=60m
榛原港海岸	牧之原市	突堤	突堤先端部破損 L=25m
			その他 5箇所
合計	全 8箇所		

(市町管理)

港湾等名	市町名	施設名	被災状況
大井川港	焼津市	航路	航路埋塞 A=10,000m ² (最大 1.5m 程度の土砂堆積) ※計画水深 7.5m→部分的に水深約 6m
合 計			全 1 箇所

(6) 漁港・漁港海岸

(県管理)

主な漁港等名	市町名	施設名	被災状況
焼津漁港	焼津市	防波堤	消波ブロック沈下 L=400m
焼津漁港海岸	焼津市	離岸堤	消波ブロック沈下 L=100m
			その他 4 箇所
合 計			全 6 箇所

(市町管理)

主な漁港等名	市町名	施設名	被災状況
用宗漁港	静岡市	防波堤	ケーソン破損 N=1 函
初島漁港	熱海町	防波堤	上部工破損 L=55m
			その他 12 箇所
合 計			全 14 箇所

2 漂着流木等の被害報告

(県管理)

海岸所管区分	漂着海岸	被害額
国土交通省水管理国土保全局所管	清水海岸、他 8 海岸	約 64 百万円
同省港湾局所管	清水港海岸	約 5 百万円
水産庁所管	焼津漁港海岸、他 2 海岸	約 78 百万円
	全 13 箇所	約 147 百万円

(市町管理)

海岸所管区分	漂着海岸	被害額
水産庁所管	仁科漁港海岸、吉田漁港海岸	約 38 百万円
	全 2 箇所	約 38 百万円

3 土砂災害

土砂災害発生件数	人の被害	建物被害
44 件	無	住宅全壊 3 棟 住宅一部損壊 3 棟

企業局所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

施設等区分	被害の概況	対応	被害額
駿豆水道	<ul style="list-style-type: none"> 田方郡函南町丹那地内において、函南町道の大規模な崩落（約50m）に伴い、町道内に埋設されていた駿豆水道の送水管が破断した。 熱海市及び函南町の一部への送水が止まっており、断水が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> 熱海市へ9台、函南町へ9台の給水車の手配を水道協会及び近隣市町へ要請し、現地活動 10月19日熱海市終了 10月20日函南町終了 復旧工事を完了させ、市町への送水を10月19日に完了 10月20日熱海市・函南町断水解消 	概算 7千万円
東駿河湾工業用水道	<ul style="list-style-type: none"> 静岡市清水区蒲原において、高潮等の影響により東駿河工業用水道の取水場に海水が混入したため、取水を停止した。 全ユーザーへの送水が止まっており断水が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> 10月13日18：00に送水を再開した。 ～対応完了～ 	
富士山麓フロンティアパーク小山工業団地	<ul style="list-style-type: none"> 工業団地売却予定区画2-3西側法面表土が崩落 W=7m H=3m V=5m³ 工業団地売却予定区画4の西側及び南側法面表土崩落 西側：W=5m H=2m V=3m³ 南側：W=10m H=3m V=8m³ 	<ul style="list-style-type: none"> 周辺道路等に影響なし 立入防止措置済 復旧時期検討中 	概算 2百万円

令和元年11月15日
教育委員会
電話 054-221-2740

教育委員会所管分の被害状況と対応【11月14日時点】

施設等区分	被害の概況	対応	被害額
県立高等学校 特別支援学校 その他の教育施設 職員住宅	38校、7施設で123箇所の被害 ・屋根等の建物被害79箇所 ・フェンス等の工作物被害27箇所 ・倒木等の土地被害14箇所 ・時計等の設備被害3箇所	調査中及 び一部復 旧済み	18百万円 (詳細調査 中)