

被害状況の概況

都道府県		静岡県		区		分		被害	
災害発生年月日：平成16年6月30日 災害種類：豪雨 災害発生場所：函南町、沼津市、静岡市、藤枝市、岡部町、焼津市、伊豆長岡町、島田市、大井川町等				田	流失・埋没	ha			
					冠水	ha			
					畑	流失・埋没	ha		
						冠水	ha		
				学 校		カ所			
				病 院		カ所			
				道 路		カ所	3		
				橋 り ょ う		カ所			
				河 川		カ所			
				港 湾		カ所			
人的被害	死 者		人		そ の 他	砂 防	カ所		
	行 方 不 明		人			清 掃 施 設	カ所		
被害	負 傷	負傷者 重傷	人			崖 く ず れ	カ所		
		負傷者 軽傷	人	1		鉄 道 不 通	カ所	2	
住家被害	全 壊		棟			被 害 船 舶	隻		
			世帯			水 道	戸		
			人			電 話	回線		
	半 壊		棟			電 気	戸	550	
			世帯			ガ ス	戸		
			人			ブ ロ ッ ク 塀	カ所		
	一 部 破 損		棟	1	海 岸	カ所			
			世帯		下 水 道	カ所			
			人		公 園	カ所			
	床 上 浸 水		棟	68	地 す べ り	カ所			
世帯				り 災 世 帯 数	世帯	68			
人				り 災 者 数	人				
床 下 浸 水		棟	334	火災発生	建 物	件	1		
		世帯			危 険 物	件			
		人			そ の 他	件			
非住家被害	公 共 建 物		棟						
	そ の 他 の 建 物		棟						
備考	人的被害：落雷による火傷1人（函南町） 住家被害：落雷による火災1件（沼津市）一部破損 床上・床下被害：静岡市床上18戸床下117戸 藤枝市床上26戸床下103戸 岡部町床上1戸床下15戸 焼津市床上23戸床下89戸 伊豆長岡町床下5戸 島田市床下1戸 大井川町床下4戸								