

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年7月5日
2 監視員	■■■■
3 業者氏名	■■■■
4 所在地	熱海市日金がれき置場
5 立会者	■■■■
6 現地の状況	■■■■の日金町の現場の進行状況を見るため現場に立入した。現場では■■■■が作業を行っていた。

■■■■の日金町の現場の進行状況を見るため現場に立入した。現場では■■■■が作業を行っていた。

- から以下の話を聞いた。
- ・当該地の作業速度は下の家への影響を考慮しながら行っているため遅い部分もある。
 - ・今後は主ながれきを上の方に持っていき、ある程度傾斜と段差をつけて土地を安定させていくつもりである。
 - ・作業の締めとして最後に崩落防止の柵を現在の柵の位置よりも2~3メートル内側に設置する。
 - ・集めたがれきは伊豆山の現場が片付かないかぎり動かさないのでしばらくはこのままにするが、いずれは撤去する。
 - ・当該地の作業完了は今週の木曜日(7月7日)を予定している。

<今後の対応>

定期的に監視を行い、作業が適正に行われているか確認していく。

現場写真



重機を操作している■■■■

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他		
		その他				
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設	
		その他				
	特別管理産業廃棄物排出事業所			ごみ処理施設	焼却	
	下水処理施設				理立	
理立地を有する事業所				その他		
	その他			その他処理施設		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設		
		特管物		許可対象 中間処理施設		
	中間処分	特管物以外			最終処分 安定型	