監視指導状況報告書

1　監視指導年月日	平成 28 年 12 月 13 日（火）
2　監　視　員	[redacted]
3　業　者　氏　名	[redacted]
4　業　者　住　所	熱海市伊豆山Ｃ工区
5　立　会　者	なし

6　概要

現場の様子を確認するため、立入調査を実施した。

＜調査結果＞

・　廃棄物の状況に変化は認められなかった（土に埋まっているため、廃棄物の様子は確認できなかった）。
・　現場内において、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。
・　現場は無人で、赤井谷現場の門は閉まっていた。

＜現場状況＞

伊豆山現場入口（上段）

伊豆山現場（上段）

赤井谷現場（下段）

赤井谷現場（中段）

＜今後の対応＞

・[redacted]と面会し、廃棄物の撤去を指導する。
・定期的に現場を確認する。

◎　区　分

排出事業所				その他	○