



監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年2月18日 14:30~
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 業者住所	[Redacted]
5 立会者	なし
6 現地の状況	<p>*日金造成地の状況</p> <p>・前回立入時と変化はなし。(写真左が本日、写真右側が1月5日)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>*伊豆山造成地についても現場に変化はなかった。</p>
7 指導事項	
8 今後の対応	

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所	その他
		多量排出事業所	その他
産廃処理業者	建設業	多量排出事業所	し尿処理施設
		その他	ごみ処理施設
	特別管理産業廃棄物排出事業所		焼却
	下水処理施設		埋立
	埋設地を有する事業所		その他
	その他	○	その他処理施設
	収集運搬	特管物以外	
	特管物		許可対象 中間処理施設
中間処分	特管物以外		最終処分 安定型
	特管物		管理型
最終処分	特管物以外		遮断型
	特管物		許可対象外 中間処理施設