


# 【施設効果事例】桂山片瀬地区\_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県静岡市葵区桂山）

## 位置図



○令和4年9月23日から24日の台風15号よりがけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日：令和4年9月23日

降雨状況：連続雨量 448mm（9月23日13時～24日1時）

時間最大雨量 88mm（9月23日21時～23日22時）

しずおかし あおいぐ かやま

発生箇所：静岡県静岡市葵区 桂山

捕捉量：約200m<sup>3</sup>

## 全景

### がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

## 全景

### 土砂捕捉状況



※家屋に被害無