


【施設効果事例】石井外畑地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県賀茂郡南伊豆町石井）




○令和8年4月10日の大雨により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家2戸への被害を防いだ。

発生日 : 令和8年4月10日 (11時00分頃)
 降雨状況 : 連続雨量 43mm (4月10日 8時 ~ 10日 23時)
 時間最大雨量 8mm (4月10日10時 ~ 11時)

かもぐん みなみいずちょう

発生箇所 : 静岡県賀茂郡南伊豆町 石井
 捕捉量 : 約10m³
 効果 : 人家2戸への被害を防いだ

急傾斜地崩壊防止施設の保全対象 : **人家13戸** (事業実施当時)
 内、崩壊箇所の被害想定範囲内の保全対象 : **人家2戸**



急傾斜地崩壊防止施設



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び重力式擁壁)