

【施設効果事例】 大人見町 地下No.2地区_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県浜松市大人見)



○令和8年4月10日の大雨により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家2戸への被害を防いだ。

発生日 : 令和8年4月10日 (12時00分頃)
 降雨状況 : 連続雨量 148mm (4月9日 21時 ~ 10日 21時)
 時間最大雨量19mm (4月10日 9時 ~ 10時)

発生箇所 : 静岡県 はままつし 浜松市 おおひとみちょう 大人見町
 捕捉量 : 約10m³
 効果 : 人家2戸への被害を防いだ

急傾斜地崩壊防止施設の保全対象 : **人家17戸** (事業実施当時)
 内、崩壊箇所の被害想定範囲内の保全対象 : **人家2戸**



崩壊土砂を捕捉！！

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)